


Рассмотрено
на педагогическом совете
МБОУ «Школа № 86»
Протокол № 7 от 11.01.2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Школа № 86»


Т.М. Камышная
Приказ № 7 от 13.01.2021г.



СОГЛАСОВАНО:
Протокол № 1 от 12.01.2021г.

Председатель профкома
Пирогова В.А. 

Инструкция по охране труда при работе с переносными электроинструментами

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех выполняющих работы с применением дрели, переносного трансформатора, долбежника и других электроинструментов.

1.2. Работники должны знать, что в ходе выполнения работ с применением электроинструментов чаще всего можно получить следующие травмы:

- ранение ног упавшим инструментом;
- ранение глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления, неисправности проводки;
- ранение при неправильном креплении режущего инструмента.

2. Требования к безопасности до начала работы

2.1. Перед началом работы работник обязан:

- правильно надеть спецодежду и головной убор (застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, спрятать волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов);
- изучить правила оказания первой помощи и практического применения искусственного дыхания при поражении электрическим током;
- получить монтерские резиновые перчатки и коврик, предварительно проверив пригодность их к использованию.

2.2. При получении инструмента работник должен убедиться в:

- надежности крепления всех резьбовых соединений;
- легкости и плавности движения всех ходовых частей;
- правильности направления вращения режущего инструмента;
- исправности токоведущего шлангового и защитного заземления;

- надежности работы выключателя.

3. Требования к безопасности во время работы

3.1. В процессе работы работник обязан:

- следить за тем, чтобы на обрабатываемом материале отсутствовали гвозди и другие металлические предметы;
- не допускать попадания на электроинструмент сырости, грязи, стружек и посторонних предметов;
- следить за исправностью защитного заземления инструмента;
- включать электроинструмент только после установки обрабатываемой детали на верстаке или другом рабочем месте, подавать его так чтобы исключить резкие движения и толчки;
- обрабатывать только надежно закрепленные детали или детали в специальных пакетах (шаблонах);
- обязательно отключать электроинструмент от сети при необходимости отлучиться от рабочего места;
- ставить или класть инструмент в безопасное положение;

При работе переносным электроинструментом следить за питающим кабелем, не допуская его скручивания, завала и других механических воздействий.

3.2. Запрещается:

- производить частичную разработку и регулировку режущего инструмента без отсоединения электроинструмента от питающей сети;
- переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом;
- работать при вибрации электроинструмента.

4. Требования к безопасности по окончании работ

После окончания работ работник обязан:

- отключить электроинструмент от сети, отсоединить и очистить его от пыли и грязи;
- привести в порядок свою спецодежду.

С инструкцией ознакомлен: